

嘉兴经济技术开发区（国际商务区）长水路南、双溪路西地块 土壤污染状况初步调查报告专家评审意见修改清单索引

序号	专家意见	对应修改内容及页码
1	完善前言内容描述	已完善了前言 P2“（1）场地描述”，补充了池塘（甲鱼塘）地块内涉及具体面积的描述。
	完善访谈记录表	已完善了访谈记录表
	补充地块红线图	已在 P9 补充了地块红线图
	补充引用的地勘资料的合理性分析，核实地下水流向分析	已在 P118 补充了引用的地勘资料的合理性分析，在 P22 核实了地下水流向分析，地下水流向为自西向东
	完善并核实周边企业污染源调查分析，补充并核实用地规划图信息	已在 P36、40、41 完善并核实了周边企业（浙江亚特电器有限公司、长水路 2 号泵站、嘉兴酒厂）污染源调查分析，在 P43 补充并核实用地规划图信息
2	完善土壤样品快检选送的原则说明，确保各土层均有样品送检。	已完善了土壤样品快检选送的原则说明，确保各土层均有样品送检。
3	补充报告引用的对照点及相关检测数据的合理性分析。	已在 P56 补充了报告引用的对照点及相关检测数据的合理性分析。
	完善现场采样照片	已在附件完善了现场采样照片
4	细化报告中有关质控措施及相关控制要求等说明，完善样品分包检测项目流转的质控措施。	已细化了报告中有关质控措施及相关控制要求等说明，完善样品分包检测项目流转的质控措施，具体见附件。
5	完善附图、附件、技术审查表。	已完善了附图、附件、技术审查表。